

Акт

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок и прилегающей территории.

от «22» мая 2023г

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии Шкурина Лидия Алейсановна-завхоз, члены комиссии :Знаемская Александра Николаевна, Привалова Марина Николаевна -воспитатели, Шалагина Виктория Витальевна , Суханова Анна Николаевна –родители, составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории МБДОУ №12 села Георгиевка на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 с. Георгиевка

Адрес образовательной организации: Хабаровский край, район имени Лазо, село Георгиевка, ул. Смолякова 1/2

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:

Игровая площадка расположена на территории дошкольного образовательного учреждения. На игровой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Сроки устранения	Примечание
1	Песочница-2 шт.	песок в песочнице просеян			
2	Скамейка деревянная бшт.	– исправны			

3	Бревно гимнастическое – 1 шт.	без повреждений, устойчиво			
4	Бревно “гусеница” – 1 шт.	устойчиво			
5	Веранда деревянная деревянными полами – 1 шт.	с <u>Нарушена целостность</u>	Течет крыша	<i>по мере финансирования</i>	
6	Турник металлический – 2 шт.	без повреждений, устойчивы			

Прилегающие территории:

№ п/п	Наименование	Результат осмотра	Выявленный дефект	Сроки устранения	Примечание
1.	Тротуар на игровом участке асфальтирован	<u>Нарушена целостность</u>	имеет ямки, трещины, выпуклости.	<i>по мере финансирования</i>	
<u>2</u>	Вся территория площадки имеет не ровное травяное покрытие		с буграми и корнями деревьев наружу.	<i>по мере финансирования</i>	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования не подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

На основании осмотра территории участка, требуется в срочном устранении дефектов, которые опасны для жизни и здоровья детей .

Председатель комиссии: Шкурина Шкурина Л.А.
Члены комиссии: Знаемская Знаемская А.Н.
Привалова Привалова М.Н.
Шалагина Шалагина В.В.
Суханова Суханова А.Н.