

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 12 село Георгиевка

Акт
**осмотра и проверки оборудования детских игровых
площадок и прилегающей территории.**

от «19» мая 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии Шкурина Лидия Алейсановна-завхоз, члены комиссии :Колодина Олеся Олеговна, Жданова Татьяна Григорьевна -воспитатели, Зенкина Юлия Владимировна, Улыбина Анастасия Николаевна –родители, составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории МБДОУ №12 села Георгиевка на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 с.Георгиевка
Адрес образовательной организации: Хабаровский край, район имени Лазо, село Георгиевка, ул .Центральная 63

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:

Игровая площадка расположена на территории дошкольного образовательного учреждения, всего насчитывается для двух групп(старшая и подготовительная) одна игровая площадка и одна физкультурно-оздоровительная площадка. На игровой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория площадки имеет ровное травяное покрытие,

опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Сроки устранения	Примечание
1	Спортивные лестница и турник (сборка)-1 шт.	поверхность очищены от мусора	Не выявлено		
3	Горка металлическая-1 шт.	исправна	Не выявлено		
4	Песочница-1 шт.	песок в песочнице ,обнавлен, просеян	Не выявлено		
5	Лестница – дуга – 1 шт.	исправна	Не выявлено		
6	Скамейка деревянная – 2шт	исправны	Не выявлено		
7	Стол деревянный – 2 шт.	без повреждений, устойчивые	Не выявлено		
8	Качеля –качалка деревянная с металлическими креплениями – 1 шт.	устойчива	Подсыпать песок	до 01.06.23	
9	Качеля металлическая одноместная	устойчива	Не выявлено		
10	Веранда железная с	Без повреждений	Не выявлено		

	деревянными полами – 2 шт.				
11	Детская карусель металлическая – 1 шт.	Не исправна	Не устойчивая требуется балансировка	до 01.06.23	

Прилегающие территории:

№ п/п	Наименование	Результат осмотра	Выявленный дефект	Сроки устранения	Примечание
1	<u>Тротуарная плитка</u>	<u>Нарушена целостность</u>	<u>Нет бордюров</u>	по мере финансирования	
2	<u>Кустарник</u>	<u>Подстриженный</u>	<u>Не выявлено</u>		
3	<u>Канализационный люк</u>	<u>Осыпался цемент по бокам крышки, может провалиться</u>	<u>Устранить</u>	до 01.06.23	
4	<u>Бетонный столб</u>	<u>Лежит на поверхности и земли, мешает двигательной активности</u>	<u>Вывезти за предела детского сада</u>	до 01.06.23	

		<u>детей не безопасен</u>			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования не подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии: Шкур Шкурина Л.А.
Члены комиссии: Колодина Колодина О.О.
Зенкина Зенкина Ю.В.
Жданова Жданова Т.Г.
Улыбина Улыбина А.Н.