

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 12 село Георгиевка

Акт
осмотра и проверки оборудования детских игровых
площадок и прилегающей территории.

от «20» мая 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии Зенкина Юлия Владимировна - завхоз, члены комиссии :Колодина Олеся Олеговна, Жданова Татьяна Григорьевна -воспитатели, Вальченко Оксана Витальевна, Лебедева Любовь Олеговна –родители, составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории МБДОУ №12 села Георгиевка на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 с.Георгиевка
Адрес образовательной организации: Хабаровский край, район имени Лазо, село Георгиевка, ул .Центральная 63

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:

Игровая площадка расположена на территории дошкольного образовательного учреждения, всего насчитывается для двух групп(старшая и подготовительная) одна игровая площадка и одна физкультурно-оздоровительная площадка. На игровой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория площадки имеет ровное травяное покрытие,

опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Сроки устранения	Примечание
1	Спортивные лестница и турник (сборка)-1 шт.	поверхность очищены от мусора	Не выявлено		
3	Горка металлическая– 1шт.	Не исправна	выявлено		Сломан борт
4	Песочница-1 шт.	песок в песочнице ,обнавлен, просеян	Не выявлено		
5	Лестница – дуга – 1 шт.	Исправна	Не выявлено		
6	Скамейка деревянная – 2шт	исправны	Не выявлено		
7	Стол деревянный – 2 шт.	без повреждений, устойчивые	Не выявлено		
8	Качеля –качалка деревянная с металлическими креплениями – 1 шт.	устойчива	Подсыпать песок		
9	Качеля металлическая одноместная	устойчива	Не выявлено		
10	Веранда железная с	Без повреждений	Не выявлено		

	деревянными полами – 2 шт.				
11	Детская карусель металлическая – 1 шт.	Не исправна	Не устойчивая требуется балансировка		

Прилегающие территории:

№ п/п	Наименование	Результат осмотра	Выявленный дефект	Сроки устранения	Примечание
1	<u>Тротуарная плитка</u>	<u>Нарушена целостность</u>	<u>Нет бордюров</u>		
2	<u>Кустарник</u>	<u>Подстриженный</u>	<u>Не выявлено</u>		
3	<u>Канализационный люк</u>	<u>Исправен</u>	<u>Не выявлено</u>		
4	<u>Бетонный столб</u>	<u>Лежит на поверхности и земли, мешает двигательной активности детей не безопасен</u>	<u>Вывезти за предела детского сада</u>		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования не подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии: _____

Зенкина Ю.В

Члены комиссии: _____

Колодина О.О.

Вальченко О.В.

Жданова Т.Г.

Лебедева Л.О.